



LB-SP-GPR-LQC-0307
OBSERVACION A CANALETAS COSTADO
PISCINA RIEGO POR AVANCE



CUADRO DE APROBACIÓN

Código: LB-SP-GPD-LQC-0092	Revisión: 09	
Elaborado Por: Laboratorio Químico Metalúrgico	Revisado Por: Ximena Moreira	Aprobado Por: Maritza Jofre Concha.
Fecha : 26/05/2014	Fecha : 20-09-2024	Fecha : 20-09-2024

Fecha de primera Edición: 26/05/2014

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
01	26/05/2014	Creación de procedimiento	Jefe de Laboratorios
02	28/11/2014	Cambio de formato	Jefe de Laboratorios
03	20/04/2016	Cambio de portada	Jefe de Laboratorios
04	24/05/2018	Revisión de procedimiento	Jefe de Laboratorios
05	28/08/2021	Revisión de procedimiento	Jefe de Laboratorios
06	11-11-2021	Revisión de vigencia y pie de pagina	Jefe de Laboratorios
07	04-01-2022	Cambio de codificación	Jefe de Laboratorios
08	30-06-2024	Cambio de Codificación	Jefe de Laboratorios
09	20-09-2024	Actualización de acuerdo con el control documental (Sin vigencia)	Jefe de Laboratorios

INDICE

I. _ PROPÓSITO	4
II. _ ALCANCE	4
III. _ RESPONSABILIDADES.....	4
IV. _ TERMINOLOGÍA Y/O SIGLAS.....	4
V. _ REFERENCIAS.....	5
VI. _ DESCRIPCION DEL DOCUMENTO/ACTIVIDAD	5
6.1._ EQUIPO DE TRABAJO.....	6
6.2._ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).....	6
6.3._ MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	6
6.4._ FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS	6
6.5._ METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	7
6.6._ OTROS	..
VII. _ ANEXOS.....	8

I. PROPOSITO

Establecer las pautas básicas que se deben cumplir para efectuar la correcta observación en terreno de las condiciones de bombas y tablero eléctrico de canaleta.

II. ALCANCE

Lo estipulado involucra y obliga a todo el personal de Laboratorio Químico, Jefe de turno Ch-Lix e ingeniero corto plazo, todos dependiente de Gerencia Procesos de Compañía Minera Lomas Bayas.

III. RESPONSABILIDAD POR CARGO

- **Supervisor de Terreno** : Ir a revisar el área a observar en las mañanas, entregar directrices a operador, informar y reportar por medio vía email a partes interesadas.
- **Muestrero Procesos:** Efectuar la observación en terreno, solicitar permiso al ingresar área y reportar a instructor de laboratorio. El trabajo deberá ser realizado
- **Químico turno B:** deberá estar atento a frecuencia radial (canal 4) en caso de cualquier necesidad del operador en terreno.
-
- **Supervisor de Laboratorio:** Verificar y controlar que este procedimiento sea aplicado fielmente en la actividad mencionada, informar al Jefe de Laboratorio cualquier situación o anomalía en el desarrollo de esta.
- **Jefe de Laboratorio:** Realizar las gestiones necesarias para el buen desarrollo de esta actividad, proporcionando todos los recursos que involucran la tarea.

IV. TERMINOLOGIA Y/O SIGLAS TECNICAS

- **Observación:** Revisión visual en terreno de condiciones asignadas. No debe haber manipulación de instrumentos ni reactivos.
- **Canaletas:** Ducto o Canal por el cual circula solución acidulada.

V. REFERENCIAS

- LB-SP-GGN-ALL-0007: GESTION DE RIESGO.
- LB-IV-GPD-LQC-0001 [MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO](#)

VI. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

- Se debe inspeccionar y verificar el área.
- Instructor debe entregar directrices a operador para que realice la observación bajo estándares de seguridad.
- Una vez realizada la observación, el operador deberá informar a instructor de turno lo ocurrido y las condiciones de esta. En caso de anomalías, se deberá informar de inmediato a jefe de turno Ch- Lix y a ingeniero corto plazo.
- Instructor de turno deberá informar por correo electrónico los detalles de la observación a todo el personal involucrado.

6.1. EQUIPO TRABAJO

- Muestrero Proceso
- Supervisor de terreno Laboratorio.
- Supervisor de Laboratorio

6.2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

- Casco
- Lentes de Seguridad
- Tenida Antiácido.
- Zapatos de Seguridad.


6.3. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Camioneta
- Linterna


6.4. FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS

- Preuso de Camioneta

6.6 METODOLOGÍA DE TRABAJO



OBSERVACIÓN A CANALETAS COSTADO PISCINA DE RIEGO POR AVANCE



6.7 OTROS

PLAN DE CONTINGENCIA O FALLA

Contingencia							
Suceso	Causa	Evento	Acción	Avisar	Numero de Contacto	Frecuencia Radial	Plan de acción
No se puede realizar observación	Corte general en faena	Corte de energía	Queda fuera de servicio	Encargado del laboratorio.	2628644	4	Se debe esperar hasta que se retorne energía
				Manutención eléctrica	2628633	5	
	Falla camioneta	Falla mecánica		Encargado del laboratorio.	2628644	4	Instructor de laboratorio debera coordinar reparación observación con jefe turno CH-Lix. O ingeniero corto plazo
				Jefa turno Chancado o Ing. Corto plazo	2628650/2628622	4	

VII. ANEXOS

- Anexo LB-SP-GGN-ALL-00A4 Formatos de portada y páginas interiores.